

## BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG AKKU-POOL-BODEN-REINIGUNGSROBOTER ART.-NR. 35005 AH 00 / SKU-NR. 287

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES! BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN DES GERÄTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND ÜBERGEBEN SIE DIE ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DES GERÄTES.



### INHALT:

- 1 STK. AKKU-POOL-BODEN-REINIGUNGS ROBTER, INKLUSIVE
- 1 STK. FILTER AUS ROSTFREIEM STAHL
- 1 SCHWIMMER MIT SCHNUR U. KARABINERHAKEN
- 1 STK. HAKEN MIT AUFNAHME U. V-CLIP FÜR TELESKOPSTANGEN
- (TELESKOPSTANGE NICHT INKLUDIERT)
- 2 ABNEHMBARE PUFFER
- 4 STK. BODENWISCHBLÄTTER
- 1 STK. AUFSTECKBARE BÜRSTE
- 1 STK. AUFSTECKBARER RECHEN
- 2 STK. LADEKABEL-ANSCHLUSSADAPTER
- 1 STK. LADEGERÄT MIT LADEKABEL

### PRÜFUNGEN:



### EIGENSCHAFTEN:

- IDEAL FÜR EINBAU- UND AUFSTELLBECKEN ALLER ART, MIT **EBENEN BODEN** UND **GLATTEN OBERFLÄCHEN** WIE:
- POLYESTER, EDELSTAHL, VINYL, MOSAIC, BETON ETC.,
- MIT DURCHMESSER BIS ZU 7,3 M, BZW. FLÄCHE VON 42M2
- LITHIUM IONEN BATTERIEN FÜR BESTÄNDIGE LEISTUNG UND LANGE LEBENSDAUER
- KEIN MEMORYEFFEKT
- KEINE STÖRENDE KABEL UND SCHLÄUCHE
- KOMPAKTES DESIGN
- LEICHT,
- EINFACHES UND SCHNELLES PLAZIEREN UND ENTFERNEN AUS DEM POOL
- PATENTIERTES „STOP & GO SYSTEM“ ERHÖHT DIE REINIGUNGSEFFEKTIVITÄT – DADURCH
- WENIGER ZEITVERLUST DURCH WARTEZEITEN AN KANTEN UND KURVEN
- WASSERSENSOR SCHALTET MOTOR NUR EIN, WENN ROBTER VOLLSTÄNDIG UNTER WASSER
- LED BETRIEBS- UND BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- LED BLINKT 10' BEVOR DIE BATTERIE ENTLADEN IST
- GROSSER, EINFACH ZU REINIGENDER SCHMUTZBEHÄLTER AUS ROSTFREIEM STAHL
- FAHRTRICHTUNG JUSTIERBAR DURCH VARIABLE RADACHSE
- EXTRA AUFSTECKBARE BÜRSTE UND RECHEN FÜR NOCH BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG

#### TECHNISCHE DATEN:

- DURCHFLUSSRATE: 50 L/MIN
- ARBEITSZEIT: 90 MIN – BEI AKKU-VOLLADUNG
- SCHMUTZBEHÄLTER: 4,5 L
- LADEZYKLUS: 5H
- BATTERIEART: LITHIUM IONEN 4000MAH; 7,4V
- EINSATZ-WASSEITEMPERATUR: +10° C BIS + 35° C
- LAGERTEMPORATUR: FROSTFREI; +4° C BIS + 25° C
- **ACHTUNG!** HÖHERE LAGERTEMPORATUR VERMINDERT
- BATTERIELEBENSDAUER!
- NETTOGEWICHT: 4,70 KG

- **LADEGERÄT:**
- AC/DC EURO-STECKER
- MdL.:DSS18-084 2000-B
- EINGANG: 100 -240V~1A; 50/60 HZ
- AUSGANG: 8,4V – 2,0A
- CE; GS

#### ARBEITSWEISE DES ROBOTERS:

AM BODEN DES DREHKOPFES BEFINDET SICH EINE WASSERSTRAHLDÜSE. DAS ÜBER DEN ROBOTERBODEN ANGESAUGTE WASSER WIRD DURCH DAS SCHMUTZFILTER UND ANSCHLIESSEND DIE WASSERSTRAHLDÜSE GEDRÜCKT.

DADURCH WIRD DER ROBOTER ANGETRIEBEN.

STÖSST DER ROBOTER AN EIN HINDERNIS WIE DIE POOLWAND, DREHEN SICH DIE SEITENKKLAPPEN UND DER DREHKOPF UND DER ROBOTER FÄHRT IN DIE GEGENRICHTUNG. DER ROBOTER BEWEGT SICH IN GERADER RICHTUNG AUF EINE SEITE UND UND IN EINEM BOGEN AUF DIE GEGENSEITE. DER AUFGEZUGTE SCHMUTZ AM BODENBECKEN WIRD IM SCHMUTZFILTER GESAMMELT.

#### ACHTUNG – WICHTIGE HINWEISE – BITTE UNBEDINGT BEACHTEN

##### GEWÄHRLEISTUNG - BZW. GARANTIE\*

\* AUSGENOMMEN VON DER GEWÄHRLEISTUNG- BZW. GARANTIE SIND: (KONSUMENTEN ANSPRÜCHE IM RAHMEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG BLEIBEN DAVON UNBERÜHRT)

- SCHÄDEN DIE AUF NATÜRLICHEN VERSCHLEISS, AUF UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, INSBESONDERS NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG, SOWIE MANGELNDE BZW. FALSCH E PFL EGE ZURÜCKZUFÜHREN SIND.
- ÖFFENTLICHE ODER PRIVATE GEWERBLICH BETRIEBENE SCHWIMMBECKEN BZW. BADEANSTALTEN, DA DER ROBOTER FÜR DEN MEHRJÄHRIGEN, GANZJÄHRIG EIN-ODER MEHRMALS TÄGLICHEN REINIGUNGSEINSATZ, MIT JEWEILS LÄNGSTEM REINIGUNGSZYKLUS NICHT GEBAUT UND AUSGELEGT IST.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- DIE LEISTUNG UND ARBEITSWEISE DES ROBOTERS KÖNNEN BEI VERSCHIEDENEN SCHWIMMBECKENTYPEN UND – GRÖSSEN VARIIEREN. DER ROBOTER WURDE JEDOCH FÜR ALLE GÄNGIGEN POOLARTEN UND FORMEN AUSGELEGT UND GETESTET.
- HERSTELLER, IMPORTEUR UND HÄNDLER ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHR, SOLLTE SICH DER ROBOTER FÜR EIN BESTIMMTES BECKEN NICHT EIGNEN, BZW. NUR EINGESCHRÄNKT FUNKTIONSTÜCHTIG SEIN..
- MIT DER ZEIT KANN DURCH, ODER IN KOMBINATION MIT DEM EINSATZ ALTER, FALSCHER ODER FALSCH DOSIERTER WASSERCHEMIE SOWIE ANDEREN FAKTOREN, DER POOLZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT WERDEN UND ES KANN ZU VERFÄRBUNG ODER SPRÖDIGKEIT DES POOLS KOMMEN.
- DIES IST NICHT AUF DEN EINSATZ DES POOLROBOTER ZURÜCKZUFÜHREN!
- EBENSO IST ES MÖGLICH, DASS DADURCH DER POOLROBOTER SELBST SCHADEN NIMMT!
- GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE SIND IN DIESEM ZUSAMMENHANG AUSGESCHLOSSEN!

#### POOL:

- AUF KORREKTE POOLWASSERPFL EGE ACHTEN! (KONTROLLE MINDESTENS 1x PRO WOCHE)
- FALSCH E PH BZW. CHLORWERTE SCHADEN DEN BADENDEN UND FÜHREN ZUR BESCHÄDIGUNG BZW. VORZEITIGEM VERSCHLEISS DER MATERIALIEN UND AUCH DES ROBOTERS.
- GEGEBENENFALLS POOLWASSER ZUERST KORREKT EINSTELLEN!
- ROBOTER ERST 12 STUNDEN NACH DURCHGEFÜHRTER STOSSCHLORIERUNG VERWENDEN.

• **EMPFOHLENE WASSERWERTE:**

FREIES CHLOR	0,5 BIS 1,0 MG/L
PH-WERT	7,0 – 7,4
WASSEITEMPERATUR	+ 10° C BIS + 35° C

- ROBTER NICHT FÜR SALZWASSERPOOLS GEEIGNET
- NICHT AUSSERHALB DER EINSATZ-POOLWASSEITEMPERATUR VERWENDEN! (+10°C BIS + 35°C)
- ROBTER NICHT UNTER EINER POOL-ABDECKUNG BETREIBEN.
- ROBTER NICHT ZUR ERSTREINIGUNG DES POOLS NACH DESSEN INSTALLATION VERWENDEN.
- DER POOL MUSS FREI VON GROBEN VERSCHMUTZUNGEN SEIN.
- DER ROBTER IST NICHT ZUM ENTFERNEN VON BAUSCHUTT UND SONSTIGEN FESTEN GRÖßEREN GEGENSTÄNDEN (STEINE, SPIELZEUG ETC.) IM BECKEN GEEIGNET.
- **ACHTUNG! BEI NICHTBEACHTUNG DER ANGEFÜHRTEN PUNKTE ENTFÄLLT DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISUNG BZW. FREIWILLIGE GARANTIE!**

**WICHTIGE WARNHINWEISE:**

- WARNHINWEISE FÜR DEN EINSATZ DES POOL-BODEN-REINIGUNGSROBOTERS BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
- NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN.
- FÜR ALLE AUS DER NICHTBEACHTUNG RESULTIERENDEN SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN HAFTET **NICHT** DER HERSTELLER, IMPORTEUR ODER HÄNDLER
- WÄHREND DES ROBTERBETRIEBES NICHT IM WASSER AUFHALTEN.
- VOR DEM SCHWIMMEN DEN ROBTER UNBEDINGT AUS DEM WASSER NEHMEN.
  - DER ROBTER KANN DURCH DIE SAUGKRAFT HAARE, KÖRPERTEILE, KLEIDUNG EINZIEHEN UND ABREISSEN.
  - VERHEDDERN IM SCHWIMMER KANN ZUM ERTRINKEN FÜHREN.
- DER ROBTER IST NICHT ZUM GEBRAUCH DURCH KINDER GEEIGNET.
- NUR DIE MITGELIEFERTEN ORIGINALTEILE VERWENDEN.
- DIE VERSIEGELTE/VERSCHRAUBTE MOTOREINHEIT ENTHÄLT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER GEWARTET WERDEN MÜSSEN. DAS ÖFFNEN DIESER EINHEITEN BEDEUTET DEN VERLUST DER GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE UND KANN ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTEN, UND AUCH ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- REPARATURARBEITEN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN FACHHÄNDLER.
- DAS GERÄT **AUSSCHLIESSLICH AN DEN HANDGRIFFEN** HEBEN ODER TRAGEN!
- ROBTER IMMER VOM KÖRPER FERNHALTEN.
- VOR REINIGUNG DES ROBTERS AUSSCHALTEN!
- DEN ROBTER NIEMALS AUSSERHALB DES WASSERS STARTEN. (GEWÄHRLEISTUNG BZW. GARANTIE ENTFALLT!)
- DER EINSCHALTKNOPF DARF NUR IN DIE „EIN“-POSITION "I" GESCHALTET WERDEN, WENN SICH DER ROBTER VOLLSTÄNDIG IM WASSER BEFINDET. (GEWÄHRLEISTUNG BZW. GARANTIE ENTFALLT!)
- ROBTER NICHT PRALLEM SONNENLICHT AUSSETZEN!
- BESCHÄDIGTEN ROBTER NICHT VERWENDEN.
- BESCHÄDIGTE TEILE UMGEHEND ERSETZEN. VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL TEILE
- REINIGUNG UND SERVICE DES ROBTERS NUR IM AUSGESCHALTETEM ZUSTAND.
- ROBTER NIE OHNE SCHMUTZFILTER BETREIBEN (GEWÄHRLEISTUNG BZW. GARANTIE ENTFALLT!)
- NIE MEHRERE ROBTER GLEICHZEITIG IM POOL EINSETZEN.

**LITHIUM IONEN AKKU:**

- EINGEBAUTER LITHIUM IONEN AKKU KANN NICHT ERNEUERT WERDEN.
- VOR ENTSORGUNG DES ROBTERS MUSS DER EINGEBAUTE LITHIUM IONEN AKKU FACHGERECHT AUSGEBAUT WERDEN.
- AUSGEBAUTE LITHIUM IONEN AKKU FACHGERECHT ENTSORGEN.


**LADEN DES LITHIUM IONEN AKKUS:**

- LADEVORGANG NIE UNBEAUFICHTIGT DURCHFÜHREN.
- NIE ÜBER NACHT LADEN!
- ACHTEN SIE AUF EINE NICHT BRENNBARE UNTERLAGE.
- KEINE BRENNBAREN GEGENSTÄNDE IN NÄHERER UMGEBUNG
- ROBTER KEINER DIREKTEN SONNENEINSTRALUNG AUSSETZEN
- LADEN NUR IN TROCKENER, SAUBERER UND GUT BELÜFTETER UMGEBUNG IM INNENRAUM BEI ZIMMERTEMPORATUR
- ZUM LADEN DES AKKUS MUSS DER ROBTER VOLLSTÄNDIG TROCKEN SEIN.
- AUSSCHLIESSLICH DEN BEILIEGENDEN ORIGINAL AC/DC LADEADAPTER UND LADEKABEL VERWENDEN.
- ANSCHLUSS AN JEDE ABGESICHERTE HAUSHALTSSTECKDOSE 230V.
- WENN AKKU GELADEN IST, LADEADAPTER UND KABEL UMGEHEND ABSTECKEN.
- NIE ÜBER 10 STUNDEN LADEN
- NACH LADEN DES AKKUS, ZUERST AC/DC LADEADAPTER ABSTECKEN UND DANN LADEKABEL VOM ROBTER ABNEHMEN.
- BESCHÄDIGTES LADEKABEL BZW. ADAPTER UMGEHEND ERSETZEN.

# **ÜBERWINTERN BZW. ROBOTER LÄNGERE ZEIT NICHT IM GEBRAUCH:**

- ROBOTER GEREINIGT UND TROCKEN LAGERN
- VOM LADEADAPTER ABSTECKEN
- LAGERUNG BEI 30 – 50% DER BATTERIEKAPAZITÄT
- NACHLADEN, CA. ALLE 3 MONATE
- LAGERUNG NUR IN TROCKENER, SAUBERER UND GUT BELÜFTETER UMGEBUNG IM INNENRAUM BEI ZIMMERTEMPERATUR OHNE DIREKTER SONNENEINSTRALUNG
- KEINE BRENNBAREN GEGENSTÄNDE SOWIE POOLCHEMIE IN NÄHERER UMGEBUNG

## **TEILELISTE:**



Nr.	Description
1 & 2	Kopf mit Handgriff, 360° drehbar
1.1.	Schalter EIN-AUS
1.2.	Kontrollleuchte – GRÜN
1.3.	Wasser Sensor
1.4.	Ladekabel Anschluß
2.	Seitenklappe mit Schwimmer (mit Bolzen)
3.	Drehring
4.	Abdeckung
5.	Bodenplatte
6.	Schmutzfilterkorb
7.	Basis (OHNE Räder, Starrachse, justierbarer Achse und Achsensperbolzen)
7.1.	Markierung - gelbes Trapez-
7.2.	Handgriff (unterhalb der Markierung – gelbes Trapez-)
8.	Sperrbolzen für verstellbare Achse
9.	Achse
10.	Hinterrad (mit Beilagscheibe)
11.	Vorderrad (mit Beilagscheibe)
12.	Puffer x 2
13.	Clip-On Rechen
14.	Clip-On Bürste
15.	Drainage Filterplatte
16.	Drainage Auslaufklappe
17.	Saugschlitzklappe
18.	Bodenwischblätter x 4
19.	Schwimmer komplett
20.	Haken (mit V-Clip) für Teleskop Stange
21.	Ladekabel MDL. RC30-17-001
22.	Lade- Adapter mit Euro-Stecker DSS18-084 2000B

**ROBOTER AUSPACKEN:**

- KARTON ÖFFNEN („OBEN“- PFEILE BEACHTEN)
- DEN ROBOTER WIE AM BILD GEZEIGT, AN DEN HANDGRIFFEN, AUS DER VERPACKUNG HEBEN.
- AUF VOLLSTÄNDIGKEIT ALLER TEILE SOWIE UNVERSEHRTHEIT ÜBERPRÜFEN.
- BEI BESCHÄDIGUNGEN DARF DER ROBOTER NICHT VERWENDET WERDEN – WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN FRACHTFÜHRER UND AN IHREN HÄNDLER.




**INBETRIEBNAME:**

- **AKKU LADEN**
- LADEDAUER BEI 5 – 6 STUNDEN (BEI ERSTLADUNG)


**ACHTUNG:**

- NUR ORIGINAL LADE ADAPTER UND LADEKABEL VERWENDEN
- SCHIEBESCHALTER MUSS AUF „OFF“ STEHEN

1. ROBOTER AUF EBENEM UNTERGRUND AUFSTELLEN. SCHIEBESCHALTER AUF „OFF“ STELLEN




2. VERBINDEN DES LADEADAPTERKABELS (TEIL 22) MIT DEM LADEKABEL (TEIL 21). STECKER DES LADEKABELS (TEIL 21) IN STECKERBUCHSE AM ROBOTERGRIFF ANSTECKEN.



3. LADEADAPTER AM STROMSTECKER 230V ANSTECKEN. BEIM LADEVORGANG LEUCHTET DIE KONTROLLEUCHTE ROT. LADEDAUER CA. 5 – 6 STUNDEN. BEI VOLLADUNG LEUCHTET DIE KONTROLLEUCHTE GRÜN.





ROT – WIRD GELADEN  
GRÜN – VOLL GELADEN

**ACHTUNG!**


SOFORT LADEADAPTER VOM STROMNETZ TRENNEN BEI:

- UNGEWÖHNLICHEM GERUCH
- ABNORMALER HITZEENTWICKLUNG
- MATERIAL DEFORMATION, RISSE, BRÜCHE
- RAUCHENTWICKLUNG


4. NACH VOLLLADUNG, ZUERST DAS LADEKABEL VOM STROMSTECKER TRENNEN UND ANSCHLIESSEND VOM ROBOTER ABSTECKEN.

**VOR EINSATZ:**

4 x BODENWISCHBLÄTTER EINSETZEN. TEIL 18.



CLIP-ON RECHEN UND BÜRSTE AUFSETZEN. TEIL 13 u. 14. – **ACHTUNG!** BÜRSTE UND RECHEN NIE GEMEINSAM EINSETZEN!



**HINWEIS:** AUF DIE BEIDEN HAKENENDEN DRÜCKEN UM DEN RECHEN UND DIE BÜRSTE WIEDER ABZUNEHMEN



**WICHTIGER HINWEIS:**

- RECHEN UND BÜRSTE NACH EINSATZ ABNEHMEN UM DEFORMIERUNGEN BEI DER LAGERUNG DES ROBOTERS ZU VERMEIDEN.
- DEFORMIERTE VORSÄTZE KÖNNEN DIE ROBOTERBEWEGUNG BEEINTRÄCHTIGEN UND STOPPEN.
- VERWENDEN SIE RECHEN, BÜRSTE UND DIE 4 BODENWISCHERBLÄTTER NIE GEMEINSAM! DIES KANN DIE ROBOTERBEWEGUNG EINSCHRÄNKEN ODER STOPPEN.

**EINSTELLUNG DES FAHRWEGES DES ROBOTERS**

**ACHSSTELLUNG UND SPERRBOLZEN**

DER FAHRWEG DES ROBOTERS IST ABHÄNGIG VON DER ACHSSTELLUNG UND KANN JUSTIERT WERDEN.



EINE ACHSE IS FIX MONTIERT. BEI DER GEGENÜBERLIEGENDEN ACHSE (MARKIERUNG – GELBES TRAPEZ) KANN DER WINKEL VERSTELLT WERDEN.

1. ABDECKUNG (TL.4) ABNEHMEN
2. ACHS-SPERRBOLZEN (LINKS) AN DER LASCHE ABZIEHEN UND IM ENTSPRECHENDEM LOCH WIEDER EINSETZEN

**EMPFOHLENE STELLUNG.**

BEI POOLS MIT DER KÜRZEREN LÄNGE **3M**  
**UND WENIGER** (FABRIKS EINSTELLUNG)


BEI POOLS MIT DER KÜRZEREN LÄNGE **3M**  
**UND MEHR**



## PUFFER


PUFFER NACH BEDARF AUFSTECKEN.

SOLLTE DER ROBOTER BEI RUNDEN POOLS BEVORZUGT NUR DEN POOLUMFANG ABFAHREN, STECKEN SIE DIE BEIDEN PUFFER AN UM DIESES FAHRMUSTER ZU BEENDEN.



## SCHWIMMEREINHEIT KOMPLETT


1. STELLEN SIE DIE SCHNURLÄNGE GLEICH DER POOLTIEFE, PLUS CA. 0,5M EIN.
2. SCHNUR KÜRZEN: SCHWIMMERDECKEL ABHEBEN UND SCHNUR BIS ZUR GEWÜNSCHTEN SCHNURLÄNGE UM DIE SPULE WICKELN; SCHNUR IN EINE DER KERBEN EINSTECKEN UND SCHWIMMERDECKEL SCHLIESSEN.
3. KARABINDERHAKEN AUF DER SCHWIMMEINHEIT IN DIE AUSNEHMUNG AM ROBOTER GRIFF (TEIL NR.1) EINHAKEN.





#### INBETRIEBNAHME:

- **ACHTUNG!** ROBOTER MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
- ROBOTER ZUM POOLRAND STELLEN.
- SCHWIMMEREINHEIT (TEIL 19) MIT DEM KARABINERHAKEN MUSS AM GRIFFTEIL (TEIL 1) EINGEHÄNGT SEIN.
- DEN ROBOTER NIEMALS BETREIBEN, WENN SICH MENSCHEN IM POOL BEFINDEN.
- SCHALTER (TEIL 1.1) AUF „ON“ SCHIEBEN. KONTROLLEUCHE (TEIL 1.2) LEUCHTET



**ACHTUNG!** MOTOR STARTET AUTOMATISCH WENN DER ROBOTER VOLLSTÄNDIG IM WASSER UNTERGETAUCHT IST BZW. WENN SICH DER SENSOR AM DREHBAREN KOPF UNTER WASSER BEFINDET.


- DEN ROBOTER AN DEN GRIFFTEILEN NEHMEN UND VORSICHTIG AUF DIE WASSEROBERFLÄCHE LEGEN.
- DIE LUFT IM INNEREN DES ROBOTERS ENTWEICHEN LASSEN; DER ROBOTER SINKT AUF DEN BODEN.
- BEI BEDARF DEN ROBOTER LEICHT VON SEITE ZU SEITE LEGEN, UM EINGESCHLOSSENE LUFT ENTWEICHEN ZU LASSEN.
- ES WIRD EMPFOHLEN, DEN ROBOTER EHER IN DER MITTE EINER POOLSEITE ZU PLATZIEREN UND SO AUSZURICHTEN, DASS ER IN RICHTUNG ZUR BECKENBREITE ZU ARBEITEN BEGINNT.
- ROBOTER NUN KURZ BEOBACHTEN UM DEN KORREKTEN VOR-RÜCKLAUF SICHERZUSTELLEN,
- SOLLTE SICH DER ROBOTER NUR ENTLANG DER POOLWAND BEWEGEN ANSTATT IM WINKEL DAZU, RICHTEN SIE DIE ROBOTERPOSITION NEU AUS INDEM SIE VORDER-BZW. RÜCKSEITE DES ROBOTERS GEGEN DIE POOLWAND ZEIGEN LASSEN.
- KONTROLLEUCHE BLINKT 10 MINUTEN VOR BETRIEBSSENDE.

#### KONTROLLEUCHE TEIL 1.2


KEIN LICHT	- „AUS“ - KEINE STROMVERSORGUNG
LICHT GRÜN	- „EIN“ - STROMVERSORGUNG VORHANDEN
BLINKLICHT	- BATTERIE LEER INNERHALB 10 MINUTEN

**ACHTUNG!** DIE BEIDEN WASSERSENSOREN (TEIL 1.3) NIE BERÜHREN!

#### ENDE DER REINIGUNG UND ENTNAHME DES ROBOTERS AUS DEM POOL:



- HAKEN (TEIL 20) AN EINER TELESKOPSTANGE BEFESTIGEN UND ROBOTER AM SCHWIMMER AN DEN POOLRAND ZIEHEN (TELESKOPSTANGE NICHT INKLUDIERT)
- AB DER WASSERLINIE DEN ROBOTER AM HANDGRIFF (TEIL 7. 2 - UNTER DER GELBEN TRAPEZ - MARKIERUNG) FASSEN UND AUS DEM POOL HEBEN.



**ACHTUNG!** SOLLTEN SIE DEN ROBOTER AM ANDEREN ENDE AUS DEM POOL HEBEN WOLLEN (KEIN HANDGRIFF AN DIESER STELLE!) KANN DER SCHMUTZ IM FILTER ÜBER WASSERDRAINAGEKLAPPE WIEDER ZURÜCK INS POOL GELANGEN!

- ROBOTER NICHT AN DER POOLNWAND ANSCHLAGEN LASSEN – DER ROBOTER UND POOL KÖNNEN BESCHÄDIGT WERDEN.
- SCHALTER AUF „OFF“ STELLEN
- NACH JEDEM EINSATZ, SCHMUTZFILTERKORB ENTLEREN UND MIT LEITUNGSWASSER GUT ABSPÜLEN;
- EBENSO DEN ROBOTER AUSSEN UND INNEN (DECKEL ABNEHMEN) GRÜNDLICH MIT KLAREM LEITUNGSWASSER (GARTENSCHLAUCH) ABSPÜLEN.
- NIEMALS MIT HOCHDRUCKREINIGER ABSPRITZEN!
- DEN ROBOTER, WENN NICHT IN GEBRAUCH, AUS DEM WASSER ENTFERNEN. NIEMALS STÄNDIG IM WASSER BELASSEN!

**HINWEIS!** BEI STARKER VERUNREINIGUNG DES POOLS, SOLLTE DAS SCHMUTZFILTER NACH CA. 30 MINUTEN GELEERT WERDEN. EBENSO WENN DER ROBOTER SIGNIFIKANT LANGSAMER WIRD.

#### WARTUNGSHINWEISE:

- ROBOTER FREI VON VERSCHMUTZUNG HALTEN.
- NACH JEDEM EINSATZ SCHMUTZFILTERKORB ENTLEREN UND ROBOTERGEHÄUSE MIT KLAREM WASSER ABSPÜLEN.
- KEINE LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN!
- **ACHTUNG:** ROBOTER NICHT PRALLEM SONNENLICHT AUSSETZEN!
- DEN ROBOTER VOR DER LAGERUNG REINIGEN UND TROCKNEN.
- ROBOTER UND TEILE AM BESTEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG UND IN EINEM WITTERUNGSGESCHÜTZTEN, TROCKENEN, GUT BELÜFTETEN, VOR STAUB, SCHMUTZ UND EXTREMEN TEMPERATUREN GESCHÜTZTEN RAUM AUFBEWAHREN.
- EMPFOHLENE LAGERTEMPORATUR: + 4 ° C BIS + 25° C
- REGELMÄSSIG FILTERBOX UND BÜRSTEN ÜBERPRÜFEN.
- ABGENÜTZTE BÜRSTENPROFILE SOWIE ABGENÜTZTE ODER DEFEKTES FILTER ERNEuern.  
– TEILE SIND BEI IHREM HÄNDLER ERHÄLTICH
- ORIGINALKARTON FÜR DIE LAGERUNG UND ETWAIGEN TRANSPORT AUFBEWAHREN.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

#### REINIGUNG:


**ZUR ERINNERUNG:** JE SAUBERER DAS FILTER, DESTO EFFIZIENTER ARBEITET DER ROBOTER. DIE SAUGLEISTUNG WIRD REDUZIERT, WENN DER FILTER UND DER ROBOTER VERSCHMUTZT SIND. GRÖßERE SCHMUTZPARTIKEL KÖNNEN DANN NICHT MEHR AUFGEHAUT WERDEN. DAHER WIRD EMPFOHLEN, DAS ROBOTERGEHÄUSE UND DIE BEWEGLICHEN TEILE VOR UND NACH JEDEM EINSATZ MIT KLAREM WASSER ABZUSPÜLEN, SOWIE DEN FILTERKORB ZU ENTFERNEN UND SEPARAT ZU REINIGEN. BEI STARK VERSCHMUTZTEN SCHWIMMBECKEN IST GEGEBENENFALLS EINE MEHRMALIGE REINIGUNG DES FILTERS WÄHREND DES REINIGUNGSVORGANGES ERFORDERLICH. GENERELL SOLLTEN GROBE VERSCHMUTZUNGEN, WIE Z.B. LAUB ETC. VOR DEM ROBOTER EINSATZ MIT EINEM KESCHER AUS DEM BECKEN ENTFERNT WERDEN.

#### REINIGUNG DER BEWEGLICHEN TEILE:



- DAS OBERTEIL ENTFERNEN, UND DEN DARUNTERLIEGENDEN BEREICH ÜBERPRÜFEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE LAUFRÄDER NICHT VON SCHMUTZ UND HAAREN BLOCKIERT WERDEN.
- DIE LAUFRÄDER MIT EINEM GARTENSCHLAUCH Abspitzen.
- VERSCHMUTZUNGEN, DIE SICH ZWISCHEN DEN LAUFRÄDERN ANGESAMMELT HABEN, ENTFERNEN.
- NIEMALS SPITZE ODER SCHARFE GEGENSTÄNDE FÜR DIE REINIGUNG VERWENDEN, WELCHE DIE DICHTUNGEN ODER EMPFINDLICHE KUNSTSTOFFTEILE VERLETZEN KÖNNEN, WAS EINEN WASSEREINTRITT INS INNERE DES ROBOTERS UND MOTORSCHADEN VERURSACHEN KANN.

#### REINIGUNG DES FILTERS:


- VOR REINIGUNG, SCHALTER AUF „OFF“ STELLEN
- ROBOTER AUF EBENER FLÄCHE ABSTELLEN
- VERSCHLUSS AUF EINER SEITE ÖFFNEN UND ABDECKUNG ANHEBEN. NUN DEN VERSCHLUSS AUF DER GEGENSEITE ÖFFNEN.
- DIE ABDECKUNG KANN ABGENOMMEN WERDEN.



- NACH DEM ENTFERNEN DER ABDECKUNG WIRD DER FILTERKORB (TEIL 6) SOWIE DAS DRAINAGE FILTER (TEIL 15) SICHTBAR. BEIDE FILTER AUS DEM ROBOTER ENTFERNEN
- FILTERKORB UMDREHEN UND DEN SCHMUTZ ENTLEEREN.
- BEIDE FILTER MIT EINEM GARTENSCHLAUCH GRÜNDLICH Abspülen. GEGEBENENFALLS MIT WEICHER BÜRSTE VORSICHTIG REINIGEN.



- DRAINAGE FILTER (TEIL 15) UND FILTERKORB (TEIL 6) WIEDER EINSETZEN UND SICHERSTELLEN, DASS SICH DIE FILTER IN DER RICHTIGEN POSITION BEFINDEN.
- DIE ABDECKUNG (TEIL 4) WIEDER AUFSETZEN UND DIE VERSCHLÜSSE EINRASTEN.



## WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- **ÜBERWINTERN BZW. AUFBEWAHRUNG WENN ROBOTER LÄNGERE ZEIT NICHT IM GEBRAUCH:**
- ROBOTER UND ZUBEHÖR KOMPLETT, GRÜNDLICH MIT KLAREM WASSER REINIGEN UND TROCKNEN.
- FILTERKORB, FILTER, KLAPPEN, TEILE UND BÜRSTEN ÜBERPRÜFEN.
- ABGENÜTZTE TEILE, BÜRSTENPROFILE SOWIE ABGENÜTZTES ODER DEFEKTES FILTER ERNEUERN.
  - TEILE SIND BEI IHREM HÄNDLER ERHÄLTICH
- **AKKUS VOLL AUFLADEN.**
- **NACHLADEN, CA. ALLE 3 MONATE!**
- ROBOTER UND TEILE AM BESTEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG UND IN EINEM TROCKENEN, GUT BELÜFTETEN, VOR STAUB, SCHMUTZ UND EXTREMEN TEMPERATUREN GESCHÜTZTEN RAUM AUFBEWAHREN.
- EMPFOHLENE LAGERTEMPORATUR: + 10 ° C BIS + 25 ° C
- **ACHTUNG!** EINE HÖHERE LAGERTEMPORATUR REDUZIERT DIE BATTERIE LEBENSDAUER
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

## WARNUNG!

### UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERSUCHEN DEN DREHKOPF (TEIL 1) ZU DEMONTIEREN UND DEN SCHALT-BZW. BATTERIERAUM ZU ÖFFNEN!

- DIE VERSIEGELTE/VERSCHRAUBTE MOTOREINHEIT ENTHÄLT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER GEWARTET WERDEN MÜSSEN. DAS ÖFFNEN DIESER EINHEITEN KANN ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTEN, UND AUCH ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN.

## **REPARATUREN UND BATTERIEERSATZ AUSSCHLIESSLICH DURCH EINEN AUTORISIERTEN FACHMANN BZW. FACHWERKSTÄTTE!**

## **BEI NICHTBEACHTUNG, ENTFÄLLT DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISUNG BZW. FREIWILLIGE GARANTIE!**

- WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN FACHHÄNDLER.

## ERNEUERUNG DER BATTERIE

- GROSSE HITZE KANN DIE LITHIUM IONEN BATTERIE BESCHÄDIGEN BZW. JE HÖHER DIE TEMPERATUR DESTO MEHR VERRINGERT SICH DIE BATTERIE LEBENSDAUER.
- **KONTAKTIEREN SIE IHREN HÄNDLER IM FALLE**
  - BATTERIE WIRD NICHT VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN
  - ARBEITSZEIT DES ROBOTERS IST MERKBAR GERINGER
  - **HINWEIS:** STOPPEN UND NOTIEREN SIE BEI DEN ERSTEN PAAR EINSÄTZEN DIE ARBEITSZEIT DES ROBOTERS BEI BATTERIEVOLLLADUNG. SOMIT HABEN SIE ENTSPRECHENDE REFERENZWERTE ZUR HAND.

## ENTSORGUNG:

### LITHIUM IONEN AKKU:

- EINGEBAUTER LITHIUM IONEN AKKU KANN NICHT ERNEUERT WERDEN.
- VOR ENTSORGUNG DES ROBOTERS MUSS DER EINGEBAUTE LITHIUM IONEN AKKU FACHGERECHT AUSGEBAUT WERDEN.
- AUSGEBaute LITHIUM IONEN AKKU FACHGERECHT ENTSORGEN.
- KONTAKTIEREN SIE DIE LOKALEN BEHÖRDEN BETREFFEND AUTORISierter ABGABESTELLEN FÜR LITHIUM IONEN BATTERIEN BZW. GERÄGE WELCHE LITHIUM BATTERIEN ENTHALTEN.

# FEHLERBEHANDLUNG:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	FEHLER BEHEBUNG
KEINE ODER SCHLECHTE REINIGUNGSLEISTUNG	AKKU LEER	BATTERIE LADEN
	FILTERKORB (TEIL 6) VOLL	FILTERKORB ENTLEEREN
	SAUGSCHLITZ (TEIL 17) IST VERSTOPFT	SAUGSCHLITZ REINIGEN
	LAUFRAD GEBROCHEN	TEIL ERNEUERN
ROBOTER HÄLT IN POOLMITTE, JEDOCH DER DREHKOPF (TEIL 1) BEWEGT SICH	ROBOTER WURDE DURCH EIN HINDERNIS IM POOL ODER GROSSE(N) FALTE(N) IM POOL-LINER ANGEHALTEN	HINDERNIS IM POOL BESEITIGEN
	ROBOTER WURDE DURCH SAUGWIRKUNG IM POOL-BODENABLAUF ANGEHALTEN	POOL FILTERSYSTEM AUSSCHALTEN
ROBOTER REINIGT NICHT DAS GANZE POOL	FILTERKORB (TEIL 6) VOLL	FILTERKORB ENTLEEREN
	ARBEITSDAUER DES ROBOTERS NICHT AUSREICHEND	FILTERKORB ENTLEEREN; BATTERIEN VOLL LADEN; REINIGUNG WIEDERHOLEN
	ROBOTER LAUFWEGE SIND DURCH DAS POOL FILTERSYSTEM GESTÖRT	POOL FILTERSYSTEM AUSSCHALTEN
	RAD/RÄDER BLOCKIERT	RÄDER PRÜFEN BZW. REINIGEN
	RADACHSE NICHT KOREKT EINGESTELLT; PUFFER (TEIL 12) SIND NÖTIG	SIEHE ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG DER ACHSE; MONTAGE DER PUFFER
	ROBOTER FÄHRT NUR ENTLANG DES POOLRANDES IM RUNDPOOL	SIEHE ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER PUFFER (TEIL 12)
	RECHEN/BÜRSTE (TEIL 13/14) IST DEFORMIERT	LEGEN SIE DIE TEILE EINIGE STUNDEN IN DIE SONNE. WENN NOTWENDIG, DURCH NEUE TEILE ERSETZEN
	RECHEN/BÜRSTE (TEIL 13/14) UND BODENWISCHBLÄTTER (TEIL 18) WERDEN GLEICHZEITIG VERWENDET	ENFERNEN SIE EINEN DER TEILE
ROBOTER FÄHRT NUR ENTLANG DES POOLRANDES IM RUNDPOOL	RADACHSE NICHT KOREKT EINGESTELLT;	SIEHE ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG DER ACHSE
	PUFFER (TEIL 12) SIND NÖTIG	MONTAGE DER PUFFER
ROBOTER IST AN EINER ENGSTELLE IM POOL EINGEKLEMMT	ZU WENIG PLATZ FÜR DEN ROBOTER ZUR RICHTUNGSÄNDERUNG	SIEHE ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER PUFFER (TEIL 12)



ROBOTER BEWEGT SICH LANGSAM ODER ÜBERHAUPT NICHT	ROBOTER WURDE VOR BETRIEB NICHT EINGESCHALTET	SCHALTER (TEIL 1.1) AUF "ON" - SIEHE ANLEITUNG
	ZU WENIG WASSER IM POOL - ROBOTER MUSS VOLLSTÄNDIG UNTER WASSER SEIN	POOL WASSER NACHFÜLLEN
	BATTERIE LEER	BATTERIE LADEN - SIEHE ANLEITUNG
	FILTERKORB (TEIL 6) VOLL	FILTERKORB ENTLEREEN
	SAUGSCHLITZ (TEIL 17) IST VERSTOPFT	SAUGSCHLITZ REINIGEN
	SCHAUFELRAD (INNERHALB TEIL 1) VERSTOPFT ODER GEBROCHEN	ROBOTER AUSSCHALTEN  PRÜFEN SIE DAS LOCH UNTER DEM DREHKOPF (TEIL 1) UM ZU SEHEN OB DAS SCHAUFELRAD VERSTOPFT IST MIT WASSERSTRAHL (GARTENSCHLAUCH) REINIGEN <b>BEI BEDARF FACHWERKSTÄTTE AUFSUCHEN</b>
	RECHEN/BÜRSTE (TEIL 13/14) UND BODENWISCHBLÄTTER (TEIL 18) WERDEN GLEICHZEITIG VERWENDET	ENFERNEN SIE EINEN DER TEILE
KOPF MIT HANDGRIFF, 360° DREHBAR (TEIL 1) DREHT SICH NICHT, ODER DREHT MERKBAR  LANGSAM	BODENPLATTE (TEIL 5) IST BLOCKIERT	VERSCHMUTZUNG UNTER BODENPLATTE ENTFERNEN
	SEITENKLAPPE MIT SCHWIMMER (TEIL 2) IST BLOCKIERT	VERSCHMUTZUNG ENTFERNEN WELCHE DIE BEWEGLICHKEIT DER KLASPE VERHINDERT
	DREHRING (TEIL 3) IST GEBROCHEN	DREHRING ERNEuern. KONTAKTIEREN SIE IHREN FACHHÄNDLER
SCHMUTZ ENTWEICHT AUS ROBOTER	SAUGSCHLITZKLAPPE (TEIL 17) IST BESCHÄDIGT	TEIL BEI BEDARF ERNEuern. KONTAKTIEREN SIE IHREN FACHHÄNDLER
	SAUGSCHLITZKLAPPE (TEIL 17) IST VERSTOPFT UND SCHLIESST NICHT KOMPLETT	SAUGSCHLITZKLAPPE (TEIL 17) REINIGEN
	DRAINAGE-FILTERPLATTE (TEIL 15) IST NICHT KORREKT PLAZIERT ODER BESCHÄDIGT	FILTER KORREKT PLAZIEREN, BEI BEDARF ERNEuern
SCHMUTZ ENTWEICHT AUS FILTERKORB (TEIL 6)	FILTERKORB (TEIL 6) IST BESCHÄDIGT	TEIL ERNEuern.
SCHWIMMER (TEIL 19) GEHT UNTER	SCHWIMMER IST BESCHÄDIGT/LECK	TEIL ERNEuern.

ROBOTER BATTERIE KANN NICHT (MEHR) GELADEN WERDEN	LADEKABEL (TEIL 21), LADE-ADAPTER (TEIL 22) UND ROBOTER SIND NICHT KORREKT VERBUNDEN.	STELLEN SIE DIE KORREKTE VERBINDUNG ALLER ANSCHLÜSSE UND KABEL SICHER - SIEHE ANLEITUNG!
	LADE-ADAPTER MIT EURO STECKER (TEIL 22) IST DEFECT	<b>LADE-ADAPTER ERNEUERN!</b> <b>KONTAKTIEREN SIE IHREN FACHHÄNDLER!</b>
		<b>WARNUNG! UNBEDINGT MIT ORIGINAL LADE-ADAPTER ERNEUERN!</b>
		EIN FALSCHER LADE-ADAPTER BESCHÄDIGT DIE ROBOTTER - BATTERIE, KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN! EBENSO ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE!
	BATTERIE BESCHÄDIGT ODER LEBENSDAUER ERREICHT	<b>FACH-HÄNDLER BZW. -WERKSTATT KONTAKTIEREN!</b>
		<b>WARNUNG! VERSUCHEN SIE NIE SELBST DIE BATTERIE ZU WECHSELN!</b> DIES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN! EBENSO ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE!

#### BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER IN EU:

EGGENBAUER & MERSICH  
GESELLSCHAFT M.B.H.  
DADLERGASSE 2-4  
1150 WIEN  
+43 892 62 48

[WWW.E-M.AT](http://WWW.E-M.AT)

#### ENTSORGUNG (EU RICHTLINIE 2012/19/EU)



- GERÄTE NICHT IM ALLGEMEINEN HAUSMÜLL ENTSORGEN, SONDERN BEI GESETZLICH BESTIMMTEN ELEKTRO-/ELEKTRONIK- SCHROTTSAMMELSTELLEN ABGEBEN.
- KONTAKTIEREN SIE BEI BEDARF IHREN HÄNDLER ODER DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE.

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

WIR, DIE EGGENBAUER UND MERSICH GMBH, DADLERGASSE 2-4, 1150 WIEN, ALS BEVOLLMÄCHTIGTER, ERKLÄREN HIERMIT IM NAMEN DES HERSTELLERS DASS DAS GERÄT

POOL-BODEN-REINIGUNGSROBOTER  
ART.-NR. 35005 AH 00 / SKU-NR. 287 / MODELLNUMMER RC32 CBX/EU

AUF WELCHES SICH DIESE ERKLÄRUNG BEZIEHT, MIT DEN FOLGENDEN NORMEN ÜBEREINSTIMMT, GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIEN UND PRÜFZERTIFIKATEN:

- EU RICHTLINIE 2014/30/EU, EMC: ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT
  - REPORT NO.: (5218) 256-0488 VOM 21.09.2018
  - AUSSTELLER: BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED-KWAI CHUNG OFFICE
  - STANDARDS:
    - EN 55014-1: 2017
    - EN 55014-2: 2015
    - EN 61000-3-2: 2014
    - EN 61000-3-3: 2013
- EU RICHTLINIE 2014/35/EU, LVD: NIEDERSpannungsRICHTLINIE
  - REPORT NO.: KKD-18SE057HCHS-2 VOM 19.10.2018
  - AUSSTELLER: BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED-KWAI CHUNG OFFICE
  - STANDARDS:
    - EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010 + A13 : 2017
    - EN 60335-1 : 2012 + A11 : 2014
    - EN 62233: 2008
- EU RICHTLINIE 2011/65/EU, ROHS: BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE IN ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN MIT ERGÄNZUNGEN INKLUSIVE (EU) 2015/863
  - LABOR NO.: (5218) 270-0945 VOM 11.10.2018
  - AUSSTELLER: BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED-KOWLOON BAY OFFICE

NAME UND FUNKTION DES UNTERZEICHNERS:

WIEN, 2019-03-14

UNTERSCHRIFT



WALTER EGGENBAUER,  
GESCHÄFTSFÜHRER